# Ð²ðì²Ì²ÚÆÜ¶²ÚÈÆÎàÜ

## SDS-plus Ï»Ýïñáݳ¹ñíáÕ Í³Ûñáí

**Ð³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ**

| | |
|---|---|
| Ðáñ³ïÙ³Ý³ñ³·áõÃÛáõÝ | ● ● ● ○ ○ |
| ê³ÑáõÝ ÁÝÃ³óù | ● ● ● ○ ○ |
| Öß·ñïáõÃÛáõÝ | ● ● ● ○ ○ |
| ¸ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝ | ● ● ● ○ ○ |
| ºñÏ³ñ³Ï»óáõÃÛáõÝ | ● ● ● ● ○ |

| î ñ³Ù³·ÇÍ ÙÙ | ÀÝ¹.»ñÏ³ñáõÃÛáõÝ ÙÙ | ²ßË.»ñÏ³ñáõÃÛáõÝ ÙÙ | ²ñïÇÏáõÉ | öÃ./Ñ³ï |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 110 | 50 | **0648 776 011** | 1 |
| 6 | 160 | 100 | **0648 776 016** | 1 |
| 6 | 210 | 150 | **0648 776 021** | 1 |
| 6.5 | 110 | 50 | **0648 776 511** | 1 |
| 6.5 | 160 | 100 | **0648 776 516** | 1 |
| 6.5 | 210 | 150 | **0648 776 521** | 1 |
| 8 | 110 | 50 | **0648 778 011** | 1 |
| 8 | 160 | 100 | **0648 778 016** | 1 |
| 8 | 210 | 150 | **0648 778 021** | 1 |
| 10 | 110 | 50 | **0648 771 011** | 1 |
| 10 | 160 | 100 | **0648 771 016** | 1 |
| 10 | 210 | 150 | **0648 771 021** | 1 |
| 12 | 160 | 100 | **0648 771 216** | 1 |
| 12 | 210 | 150 | **0648 771 221** | 1 |
| 14 | 160 | 100 | **0648 771 416** | 1 |
| 14 | 210 | 150 | **0648 771 421** | 1 |

### ²å³ÑáíáõÙ ¿ë³ÑáõÝ Ñáñ³éáõÙ

Î³ñµÇ¹-áÉýñ³Ù³ÛÇÝ Í³ÛñÁ Ñ»é³óÝáõÙ ¿ ÷áßÇÝ Í³ÛñÇó »õ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ñáñ³ï Ù³Ý ûå ïÇÙ³É ÁÝÃ³óù:

### ²í»ÉÇ »ñÏ³ñ³ÏÛ³ó¿

Î³ï³ñ»É³·áñÍí³Í³ñµÇ¹³ÛÇÝ ï³éáõóí³ÍùÁ »ñ³ßË³íáñáõÙ ¿ ·³ÛÉÇÏáÝÇ »ñÏ³ñ³Ï»óáõÃÛáõÝÁ:

### ²í»ÉÇ ¹Åí³ñ¿ Ïáï ñíáõÙ

ØÇ³ÛÝ áõÅÇ ïÇñ³éÙ³Ùµ·³ÛÉÇÏáÝÇ Íé»Éáõ ¹»åùáõÙ:

## Îçñ³éáõÙ

²Õ ÛáõëË

´»ïáÝ

MA-2013-11199-130327 © •