P10 ԱՐԱԳ ՀՂԿՄԱՆ ՄԱԾՈՒԿ

Ուժեղ հղկող հատկությամբ, ուժեղ փայլ հաղորդող արծնուկ՝ նորոգման աշխատանքներից հետո թարմ լաքի, ինչպես նաեւ պնդացած լաքերիվրայից դեֆեկտների արագ վերացման համար:

Ալյումինի օքսիդի հիմքով հատուկ բաղադրություն:
- Հղկման բարձր արդյունք եւ գերազանցփայլեցում:
- **Անխնդիր վերացնում է P1500 հղկաթղթից** առաջացած անհարթությունները:

Կայուն թանձրություն:
- Արծնուկը չի ցայտում
- Խնայող է օգտագործման մեջ
- Փոշի գրեթե չի առաջացնում
- Մշակվող մակերեսի հարակից հատվածներըմաքրվում են՝ առանց մեծ ջանքեր գործադրելու:

Կարելի է մշակել ձեռքով եւ հատուկ սարքով:
Նախատեսված է սովորական և քերծվածքների նկատմամբ կայուն լաքերի համար:
Կիրառելի է հին եւ նոր լաքապատումների համար:
Սիլիկոն չի պարունակում:

Առաջարկվող փայլեցնող սպունգ
"Կանաչ" կամ "գառան մորթի"

Պա-րունակ	Կոնտեյ-ներ	Արտիկուլ	Փ./հատ
1 կգ	Շիշ	**0893 150 010**	1/5

Կիրառումը
Օգտագործելուց առաջ տարան լավ թափահարել: Սպունգի մակերեսը հավասարաչափ պատել արծնուկով եւ փոքր քանակությամբ արծնուկ տարածել մշակվող մակերեսի վրա: Փայլեցնող սպունգը դնել մշակվող մակերեսինն միացնել սարքը:

Թեթեւակի սեղմելով՝ մշակել մակերեսը, մինչեւ հղկման հետքերը եւ լաքիդեֆեկտները վերանան: Արծնուկի մնացորդները հեռացնել միկրոթելքային լաթով: Վերջին գծերը հեռացնել P30 Plus հոլոգրամ մաքրող արծնուկով:

P20 ՈՒԺԵՂ ՓԱՅԼ ՀԱՂՈՐԴՈՂ ԱՐԾՆՈՒԿ

Միջին հղկող հատկությամբ, ուժեղ փայլով արծնուկ՝ լաքի էֆեկտիվ մշակման համար:

Հատուկ բաղադրություն՝ ալյումինի օքսիդի հիմքով:
- Հղկման միջին արդյունք եւ շատ բարձր փայլեցման աստիճան:
- **Անխնդիր վերացնում է P2000 հղկաթղթից** առաջացած անհարթությունները:

Կայուն թանձրություն
- Արծնուկը չի ցայտում
- Խնայող է օգտագործման մեջ
- Փոշի գրեթե չի առաջացնում
- Մշակվող մակերեսի հարակից հատվածներըմաքրվում են՝ առանց մեծ ջանքեր գործադրելու:

Կարելի է մշակել ձեռքով եւ հատուկ սարքով:Նախատեսված է սովորական և քերծվածքների նկատմամբ կայուն լաքերի համար: Կիրառելի է հին եւ նոր լաքապատումների համար:
Սիլիկոն չի պարունակում:

Առաջարկվող փայլեցնող սպունգ
"Կանաչ" կամ "գառան մորթի"

Պա-րունակ.	Կոնտեյ-ներ	Արտիկուլ	Փ./հատ
1 կգ	Շիշ	**0893 150 020**	1/5

Կիրառումը
Օգտագործելուց առաջ տարան լավ թափահարել: Սպունգի մակերեսը հավասարաչափ պատել արծնուկով եւ փոքր քանակությամբ արծնուկ տարածել մշակվող մակերեսի վրա: Փայլեցնող սպունգը դնել մշակվող մակերեսինն միացնել սարքը:

Թեթեւակի սեղմելով՝ մշակել մակերեսը, մինչեւ հղկման հետքերը եւ լաքի դեֆեկտները վերանան: Արծնուկի մնացորդները հեռացնել միկրոթելքային լաթով: Վերջին գծերը հեռացնել P30 Plus հոլոգրամ մաքրող արծնուկով:

Լրաց. լրասարք
Միկրոթելքային լաթ
Արտիկուլ՝ **0899 900 131** Փ./Հ. 3
Փայլեցման սպունգներ
Արտիկուլ՝ **0585 ... ...** Փ./Հ. 2/4

Այս տվյալները միայն խորհուրդներ են, որոնք հիմնված են մեր փորձի եւ փորձարկումների վրա: Խորհուրդ ենք տալիս անպայման նախապես փորձարկել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես Տեխնիկական թերթիկը եւ տարայի պիտակը:

MWF - 02/16 - 12617 - ©