


ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԻ ԽՆԱՄՔ



Կիրառման բնագավառներ

Չլաքապատած պլաստմասսե թափարգել, (բուֆեր), դրսի հայելիներ, ծածկ, սպոյլեր, անիֆների կողային մաս, ռետինե ամրակներ և այլն:

Կիրառման եղանակը

Մեքենան նախապես հիմնովին մաքրել մեքենայի մաքրման հեղուկով (Արտ.-Nr. 0893 475):

Պլաստմասսայի խնամքի նյութը սպունգով կամ լաթով հավասարաչափ տարածել և ամենաանհարթ մասերի վրա լավ տրորել: Ուժեղ գունատված մասերի համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել կոշտ սպունգ: Փայլը կարելի է ուժեղացնել վերջում ուղղակի փայլեցնելով: Պահպանել լ ցրտից:

Պարուն. մլ	Արտիկոդ	Փ./հատ
1,000	0893 477	1/6

Բարձրորակ խնամող վաքս մեքենայի բոլոր տեսակի արտաքին պլաստմ. և ռետինե մասերի համար

Գույնի հիանալի թարմացում և մետաքսե փայլ

- Հարմար է փայլատ, խունացած պլաստ. մասերի համար:
- Նոր, խնամված տեսք

Խնամում և մշտական պաշտպանում է եղանակի ազդեցություններից

- Պլաստմասսե և ռետինե մասերը մնում են առաձգական
- Կանխում է նյութի փխրունացումն ու գունատումը
- Վանում է ջուրը և կեղտափոշին

Խնամող վաքս

- Ուժեղ ազդեցություն, խնայողաբար օգտագործման մեջ
- Հեշտ կիրառում
- Անձրևի ժամանակ նյութը չի մաքրվում

Չի պարունակում սիլիկոն և AOX