

ՊՏՏԱՑՄ. ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ



Միացում 1	Միացում 2	Հոսքի արագ.՝ լ/րոպե-ում	Արտիկուլ	Փ./ հատ
MT 1/4"	IT 1/4"	750	0699 261 4	1
MT 3/8"	IT 3/8"	1,350	0699 263 8	



օդաճնշական սարքերի համար

Բարձր ճկունությունը ուղղակիորեն սեղմված օդի սարքերում հեշտացնում է կիրառումը

Առնվազն 180° անկյան տակ

Միացման խողովակի վրա առանց ոլորումների

Կարող է պտտվել 360° անկյան տակ

Կանխում է օդաճնշական խողովակի ոլորումը

Մանուետրը կարելի է միացնել ռոտացիոն միացմանը (լրասարքերին)

Աշխատանքային ճնշումը ցուցադրվում է անմիջապես օդաճնշական գործիքի վրա:

Պարագաներ		
Անվանումը	Արտիկուլ	Փ./հատ
Պտտմ. միացմ. մոնոմետր	0699 261 401	1



ՑՈՒՑՈՒՄ

Յուրաքանչյուր ազույց առաջացնում է ճնշման կորուստ: Հետևաբար, սեղմված օդի համակարգում անհրաժեշտ է կիրառել այնքան ազույց, որքան որ անհրաժեշտ է: Ետո ցածր աշխատանքային ճնշումը հանգեցնում է կատարողականության կորուստի:

ՅՈՒՂՈՂ ՓՈՔՐ ՍԱՐՔ



- Օդաճնշակային գործիքների՝ օպտիմալ չափաքանակ ունեցող ոչ-տեղամասային սարքերի ուղղակի կցվածության համար:
- Աշխատանքային ճնշումը՝ մոտ. 6 բար
- Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +5°C-ից մինչև +50°C
- Հոսանքի ցանկացած ուղղությամբ
- Տեղադրել ուղղահայաց դիրքով (հակառակ դեպքում ներսի յուղը կարող է թափվել):

Միացում	Տարայի պարունակ. սմ ³	Ձանգվածը գ-ով	Արտիկուլ	Փ./ հատ
1/4"	12	85	0699 070 314	1
3/8"			0699 070 338	

ՀԱՏՈՒԿ ՅՈՂ



Պարունակ. լ	Արտիկուլ	Փ./ հատ
1	0893 050 5	1

օդաճնշական գործիքների համար

- Հիանալի պաշտպանություն կոռոզիայից և մաշվածքներից
- Մպասարկման կերտորում յուղման համար
- Ակտիվ է և արդյունավետ նույնիսկ ցածր ջերմաստ. պայմաններում
- Առանց խեժի և թթուների
- Առանց սիլիկոնի պարունակության

Յուղի փոշեցիր տարա, Արտիկուլ՝ **0709 938 100**